

Số: 302 /BC-UBND

TP. Bắc Giang, ngày 17 tháng 8 năm 2018

BÁO CÁO NHANH
Về việc kênh, kệt cánh cống Đa Mai, phường Đa Mai

Chủ tịch UBND thành phố báo cáo nhanh sự cố kênh kệt cánh cống Đa Mai, phường Đa Mai như sau:

Vào khoảng 15h30', ngày 17/8/2018, tại cống Đa Mai, phường Đa Mai đã xảy ra sự cố kênh kệt cánh cống - cửa cống số 2 - cống Đa Mai (Km36+700, đê Hữu Thương), phường Đa Mai.

Sau khi kiểm tra, cửa cống số 2, phía đồng có hiện tượng nước đục chảy vào trong đồng. Tại thời điểm kiểm tra, mực nước sông Thương ở cao trình từ 3,14m đến 3,20m; mực nước phía đồng có cao trình từ 2,74m đến 2,80m. Kết quả kiểm tra (bằng phương pháp lặn) cho thấy: Tầng cánh số 1, cửa số 2 bị kệt do vật cứng chèn.

Nhận định nguyên nhân:

- Do chênh cao giữa sân cống phía sông và đáy cánh cống (từ 2cm đến 5cm), nên khi gặp vật cứng như: Đá, cuội có kích thước lớn, đồng thời, nước phía sông cao hơn phía đồng, khi cánh cống đóng sẽ bị kênh kệt.

- Dòng chảy phía ngòi Đa Mai đã lồi, cuốn đá, vật cứng về sân cống phía sông, gây kệt khi cánh cống đóng.

Biện pháp xử lý: Chỉ đạo thủ công lặn, dùng xà beng, cây chống kích bẩy vật cứng ra khỏi khu vực, vị trí cánh cống bị kênh kệt.

Đến 17 giờ cùng ngày, sự cố nêu trên được xử lý xong; cống đóng im, không còn tình trạng nước sông chảy về phía đồng.

Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thành phố, phối hợp với Chi cục Thủy lợi thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến đóng, mở của cống, sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra.

Chủ tịch UBND thành phố trân trọng báo cáo. /


Nơi nhận:

- TT. Thành uỷ, HĐND, UBND TP;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- UBND tỉnh;
- Sở NN và PTNT; Chi cục Thủy lợi;
- Phòng Kinh tế; Hạt Quản lý đê TP;
- LĐ, CV KT VP HĐND - UBND TP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thọ